Problemi di compatibilità con **parte** della rete Cisco **NON PIU'** esistente presso l'Università di Trieste, ma potrebbero funzionare su altre reti (ad esempio sempre in Università su rete Aruba HPE).
Delete!

Dispositivo/Scheda	**Versione**	**rete**	**solo con questi Access Point**	**Note**
~~ASUS zenfone 2~~	Z00D	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	
~~HP Probook 6460b - Broadcom 4313GN~~		eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	E' possibile eseguire il downgrade del driver
~~Motorola X Play XT-1562~~	Android 5.1.1	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	
~~Samsung Galaxy A3 (2016)| SM-A310~~	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700		
~~Samsung Galaxy J7 (2016)~~	SM-J710FN	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	

From:
https://docu.units.it/dokuwiki/ - **Area dei Servizi ICT - Documentation**

Permanent link:
https://docu.units.it/dokuwiki/connect:wifi-incompat:old

Last update: **2021/09/15 12:43 (5 anni fa)**