

Problemi di compatibilità con **parte** della rete Cisco **NON PIU'** esistente presso l'Università di Trieste, ma potrebbero funzionare su altre reti (ad esempio sempre in Università su rete Aruba HPE).



Dispositivo/Scheda	Versione	rete	solo con questi Access Point	Note
ASUS zenfone 2	Z00D	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	
HP Probook 6460b - Broadcom 4313GN		eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	E' possibile eseguire il downgrade del driver
Motorola X Play XT-1562	Android 5.1.1	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	
Samsung Galaxy A3 (2016) SM-A310	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700		
Samsung Galaxy J7 (2016)	SM-J710FN	eduroam	AP1040 AP1142 AP2700 AP3700	

From:

<https://docu.units.it/dokuwiki/> - **Area dei Servizi ICT - Documentation**

Permanent link:

<https://docu.units.it/dokuwiki/connect:wifi-incompat:old>

Last update: **2021/09/15 12:43 (3 anni fa)**

